





DESCRIPTIF DE L'ACTIVITE:

Préparation et utilisation de bain d'acide (HCl 10%) pour le nettoyage du matériel d'analyse.



RISQUES PARTICULIERS A CE POSTE :

	<p>Contient des substances corrosives par contact avec la peau les yeux et les muqueuses. (HCl 37 ou 10%)</p>
---	---

MOYENS DE PROTECTION ET SECOURS

	<p>Préparation du bain sous la Sorbonne</p>
	<p>Port de lunettes de protection pour la dilution de HCl et la récupération/rinçage du matériel</p>
	<p>Le port de gants pour la manipulation/préparation des bains.</p>
	<p>Port d'une blouse en coton</p>

En cas d'accident

	<p>Douche de sécurité fixe/mobile à l'entrée du laboratoire</p>
	<p>Rince œil/spray Diphotérine© dans le couloir.</p>

<p>SST :</p>	<p>AP :</p>	<p>Directeur du laboratoire :</p>
---------------------	--------------------	--